





Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka
tel./fax: (67) 216-83-08

NIP: 763-18-67-781
www.zik.trzcianka.com.pl
ziktrzcianka@wp.pl

Ldz. 125/08/2021

Trzcianka, 10.08.2021 r.



Pan
Krzysztof Wojciech Jaworski
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka



Szanowny Panie Burmistrze,

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej, zadane na posiedzeniu w dniu 26.07.2021 r. – w związku z kontrolą ZIK Sp. z o.o. w zakresie polityki kadrowej oraz zasadności pobierania opłat fakturowanych dla odbiorców.

Do spółki skierowano następujące pytania:

1. Czy spółka ZIK zatrudnia osoby z wykształceniem wyższym, posiadające kwalifikacje w zakresie inżynierii środowiskowej, instalacji sanitarnych, wodociągowych oraz oczyszczania ścieków?
2. Czy spółka ZIK zatrudnia specjalistę/tów w zakresie zamówień publicznych?
3. Czy w strukturze organizacyjnej spółki ZIK jest stanowisko w zakresie optymalizacji kosztów?
4. Od kiedy obowiązuje istniejąca struktura organizacyjna?
5. Czy przed przekazaniem zarządu spółki ZIK wykonano audyt techniczny sieci i urządzeń i czy został przekazany nowemu prezesowi zarządu spółki?
6. Czy w spółce ZIK funkcjonuje wieloletni plan modernizacji sieci i urządzeń?

W odpowiedzi na zadane pytania, informuję:

Ad. 1. Wśród osób zatrudnionych w spółce brak jest osób posiadających wykształcenie wymienione w pytaniu.

Ad. 2. Spółka ZIK nie zatrudniała specjalisty posiadającego kwalifikacje w zakresie zamówień publicznych. Aktualnie współpracujemy z osobą z zewnątrz na zasadzie umowy zlecenia. W przyszłości planowane jest skierowanie jednego z pracowników na kurs w zakresie zamówień publicznych.

Ad. 3. Dotychczas w strukturze spółki nie było stanowiska w zakresie optymalizacji kosztów. Został ono utworzone 01 lipca 2021 r., a jego pełna nazwa jest nstp.: „Główny specjalista ds. zarządzania ruchem maszyn i urządzeń oraz optymalizacji kosztów”.


Na stanowisko skierowano osobę dotychczas zatrudnioną w spółce.

Ad. 4. Ostatnie zmiany struktury organizacyjnej miały miejsce w 2003 r.

Ad. 5. Przed przekazaniem zarządu spółki nie wykonano audytu technicznego sieci i urządzeń. Dokument w tym zakresie jest obecnie przygotowywany i będzie stanowił podstawę do tworzonego wieloletniego planu modernizacji sieci i urządzeń.

Ad. 6. W spółce nie funkcjonuje wieloletni plan modernizacji sieci i urządzeń. Jak napisałem powyżej, dokument jest obecnie w trakcie przygotowania.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Marek Władysław Kuś